

## Výpis z historie vozidla

### Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1960354636
Datum aktivace kuponu:	14. 07. 2023 10:38:51
Platnost do:	13. 08. 2023 10:38:51

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
WVVZZZCDZNW106882

Tovární značka  
VOLKSWAGEN

Druh vozidla  
osobní

Objem  
1498 ccm

Model  
GOLF

Palivo  
benzín

Datum výroby  
26. 07. 2021

Typ karoserie  
kombi

Výkon  
110 kW

Datum 1. registrace  
12. 10. 2021


**VAROVÁNÍ:** Financované vozidlo

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



### 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	červenec	0 km	Vozidlo vyrobeno
<p>Datum výroby vozidla: 26. 07. 2021 Stáří vozidla: 1 rok 11 měsíců Barva vozidla: Dolphin Gray Metallic - kód B0 Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné</p>			
	září	50 km	
	říjen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<p>Datum přihlášení vozidla: 12. 10. 2021 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 12. 10. 2021 Doba od výroby po 1. přihlášení: 2 měsíce Přihlášeno jako: nové Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ</p>			
2022	září	28 500 km	Servisní záznam
	září	28 500 km	Servisní záznam

### 4. Kontrola poškození

**Nebyly nalezeny záznamy o poškození**

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodzí poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

**Upozornění:** Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

## 5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 2	
Datum	09/2022
Stav tachometru:	28 500 km
Materiál (výčet)	MIX 110 - 0,5L - 579g
	MIX 112 - 0,5L - 528g
	MIX 173 - 0,5L - 267g !!!!!
	MIX 185 - 0,25L - 252g
	MIX 199 - 1L - 1045g
	BRUSIVO 150mm Mirka
	PLNIC FULLER GRAU U7540
	LAK XTRA
	ABRALON
	MIX 152 - 1L - 3535g
	MIX 191 - 3,5 - 3545
	MIX 151 - 1L - 1711g
	REDIDLO C-6000
	ADITIV
	Kryt predniho narazniku, lakovat
Práce (výčet)	Kryt predniho narazniku, lakovat
	RVZ / diagnostika
	Kryt predniho narazniku, de a namontovat

## Číslo záznamu 2 / 2

Datum	09/2022
Stav tachometru:	28 500 km
Materiál (výčet)	SROUB UZAVIRACI S
	FILTR OLEJOVY
	Mot. olej 0W-20 Longlife - sud
Práce (výčet)	Prohl.s vym.oleje

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 14. 07. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

## Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 14. 07. 2023
Česko	ANO - VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	14. 07. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

Vozidlo	VOLKSWAGEN GOLF(CD13KX04) 1,5 TSI EVO BMT 110 kW Life
Motor	DPCA; 1498 ccm; 1,50 L; 110 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	6,5 / 4,3 / 5,1
Převodovka	UXC; manuální; 6 převodových stupňů

### Standardní vybavení

#### Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikáčů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Počet airbagů: 6

Program stabilizace přívěsu

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení, 210 a 130

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

#### Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

## Standardní vybavení

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Autonomní řízení aktivní kontrola jízdního pruhu

Bluetooth s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka, O a MP3 kompatibilní audio

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, 99 999, 99 999, 0, 9 999, bezdrátové připojení Apple, bezdrátové připojení Android a bezdrátové připojení Mirrorlink

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální

Multifunkční displej 10,3, Přístrojový panel 1 a 26,2, multifunkční displej 10,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 25,4

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Podstavec bezdrátového nabíjení

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

**Standardní vybavení**

Příprava pro mobilní telefon nabíječka

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: ročné predplatné - 0,00, počet mesačných poplatkov v cene - 36, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, 0 a asistence při poruše

Tempomat se senzory vzdálenosti

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Wifi síť 9 999 a zabudovaná SIM karta

**Komfort**

Automatická klimatizace ovládání klimatizace ze zadních sedadel , počet klimatizovaných zón: 3

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem, oddělené nastavení teploty pro zadní sedadla

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí, spalovací a ovládání dotyk obrazovkou

**Exteriér**

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 7,0 " šířka, 40,6 a 17,8

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

**Sedadla/potahy sedadel**

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

**Interiér**

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, barevný lak na středové konzoli, barevný lak na dveřích, piano černá na přístrojové desce a není

Pevný kryt zavazadlového prostoru



## Standardní vybavení

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

System vstupního osvětlení projekce loga

Vyhřívání přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívání

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

## Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

## Volitelná výbava

## Funkčnost

Zpětná kamera

## Exteriér

Metalická barva

## Komfort

Zatmavená zadní okna

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	16. 04. 2022	<a href="#">Více info</a>
EV/Hybrid / požár	09. 04. 2022	<a href="#">Více info</a>
karoserie / zranění	16. 09. 2021	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Dolphin Gray Metallic - kód B0
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	14. 07. 2023
Značení skel	NE

### 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	12.10.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	12.10.2021
Tovární značka	VOLKSWAGEN
Obchodní označení	GOLF
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DPC
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	110
Zdvihový objem (ccm)	1498
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	224
Maximální hmotnost povolená (kg)	1830
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1830

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4286
Šířka celková (mm)	1789
Výška celková (mm)	1466
Rozvor (mm)	2619
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	960/960
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	920/920
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	660/660

## Technický popis - rozšířený

Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3330/3330
Ráfky náprava 1	7,0JX16 ET48
Pneumatiky náprava 1	205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	7,0JX16 ET48
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,6
Emise CO2 (g/km)	126

## 14. Fotky a Inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

---

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.